


Система Metabo Quick: Универсальная и удобная



Быстрая и эффективная работа
быстрая смена держателя инструментальных насадок и насадки для проведения любых работ.

Увеличение эффективности за счет специализированной оснастки
Благодаря магнитному держателю с внутренним шестигранником можно вставлять шестигранные сверла или биты непосредственно в шпindel. Это позволяет осуществлять сверление и заворачивание шурупов в ограниченном пространстве с непосредственной передачей крутящего момента.



10,8 V



Технические характеристики

	Аккумуляторная дрель-шурупверт PowerMaxx BS Basic	Аккумуляторная дрель-шурупверт PowerMaxx BS Quick Pro
Тип аккумуляторного блока	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение аккумуляторного блока	10,8 V	10,8 V
Макс. мягкий крутящий момент	17 Nm	17 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	34 Nm	34 Nm
Регулируемый крутящий момент	0,5 - 5 Nm	0,5 - 5 Nm
Диаметр сверления, сталь	10 mm	10 mm
Диаметр сверления, мягкая древесина	18 mm	18 mm
Значения числа оборотов холостого хода	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	0,8 kg	0,8 kg

Объем поставки

№ для заказа	600079	600080	600156	600157
Быстрозажимной сверлильный патрон	■	■		
Быстросменный сверлильный патрон			■	■
Быстросменный угловой адаптер				■
Крючок для ношения на ремне	■	■	■	■
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 V / 2,0 А*ч)	■			■
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 V / 2,0 А*ч)		■	■	
Аккумуляторный блок Li-Power (10,8 V / 4,0 А*ч)				■
Зарядное устройство LC 40	■	■	■	■
Сумка для инструментов	■			
Пластиковый кейс		■	■	■

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия

- С быстросменным угловым адаптером для сверления и заворачивания в труднодоступных местах
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Легкая и компактная дрель-шурупверт — укороченная конструкция для универсального применения
- Шпindel с внутренним шестигранником для бит-отверток, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора

Системные компоненты

Принадлежности → 76, 252

Аккумуляторные блоки → 72

Система «Quick» → 18